



## Technical Insights



Wydanie 1 - 2009



Drodzy Klienci,

Mamy przyjemno%u015B%u0107 przedstawi%u0107 Pa%u0144stwu Technical Insights – newsletter, dzi%u0119ki któremu b%u0119d%u0105 Pa%u0144stwu na bie%u017C%u0105co z wszelkimi technicznymi zmianami dotycz%u0105cymi naszego sprz%u0119tu, oprogramowania oraz serwisu.



Je%u015Bli uwa%u017Caj%u0105 Pa%u0144stwu, i%u017C ten newsletter powinien dotrze%u0107 równie%u017C do innych osób z Pa%u0144stwa firmy, prosimy o kontakt pod adresem [fastandfluidmanagement@mailplus.nl](mailto:fastandfluidmanagement@mailplus.nl).



### Nowe oprogramowanie do wytr%u0105sarek

W celu udoskonalenia dzia%u0142ania docisku naszych wytr%u0105sarek SK450 i SK550 wprowadzili%u015Bmy now%u0105 wersj%u0119 oprogramowania: V2.01.02.

Zalety nowego oprogramowania:

Ma%u0142e puszkę od 7 cm w gór%u0119 b%u0119d%u0105 zawsze doci%u015Bni%u0119te.

Górny talerz docisku nigdy nie zablokuje si%u0119 w dolnej pozycji.

Uwaga! Dla wytr%u0105sarek SK450 jest to mo%u017Cliwe jedynie dla maszyn wyposa%u017Czonych w p%u0142yt%u0119 typu 1864250-SP.

Nowa wersja oprogramowania jest dost%u0119pna pod adresem: <http://www.fast-fluid.com/software>.

### Oprogramowanie V526 dla dozowników

Z internetu mo%u017Cna pobra%u0107 najnowsz%u0105 wersj%u0119 oprogramowania p%u0142y g%u0142ówniej - V526. Informacje nt. wprowadzania tego produktu zawarte s%u0105 w pliku 526 zip. Wszystkie zmiany dokonane w oprogramowaniu s%u0105 innowacyjne. Nie ma konieczno%u015Bci aktualizowania oprogramowania w Pa%u0144stwu maszynach Tintmaster oraz Harbil 200/400/600 b%u0119d%u0105cych w u%u017Cciu.

Dla maszyn typu Tintmaster oraz Harbil 200/400/600 b%u0119d%u0105cych w u%u017Cciu wersja oprogramowania V520.3 jest prawid%u0142owa.

Dla maszyny Harbil 450 nie jest wymagana wersja oprogramowania wy%u017Csza ni%u017C V524. Zalecamy jednak zaktualizowanie maszyny now%u0105 wersja oprogramowania, gdy b%u0119d%u0105 Pa%u0144stwu mieli ku temu okazj%u0119, np. je%u015Bli maszyna nie zosta%u0142a jeszcze zainstalowana lub odwiedzić j%u0105 Pa%u0144stwu z jakiegokolwiek innego powodu.

Wszystkie maszyny HA450 zbudowane po 8. maja 2009 i wszystkie HA2/4/600 zbudowane po 28. maja 2009 s%u0105 w standardzie wyposa%u017Cone w wersj%u0119 oprogramowania V256.

Nowa wersja oprogramowania jest dost%u0119pna pod adresem: <http://www.fast-fluid.com/software>

### Nowy talerz docisku w wytr%u0105sarkach

Nasze wytr%u0105sarki SK450 i SK550 s%u0105 standardowo wyposa%u017Cone w nowy, wulkanizowany górny talerz docisku. G%u0142ównymi zaletami tego udoskonalenia s%u0105:  
Po%u0142%u0105czenie pomi%u0119dzy gumow%u0105 pokryw%u0105 i aluminiowym talerzem jest du%u017Co bardziej trwa%u0142e.  
Talerz docisku ma bardziej chropowat%u0105 powierzchni%u0119 zapobiegaj%u0105c%u0105 przywieraniu do niego puszek.

### Nowa wersja Prisma Pro

Najnowsza wersja programu PrismaPro, PP2.3, jest ju%u017C dost%u0119pna. By dowiedzie%u0107 si%u0119, jakie zmiany zosta%u0142y w niej wprowadzone

należą do informacji dot. wprowadzenia tego produktu na rynek dostępnych pod adresem: <http://www.my.fast-fluid.com>

### **Nowa niemiecka klawiatura Qwertz w HA200/400/600**

Wszystkie nasze dozowniki HA200/400/600 przeznaczone na rynek niemiecki wyposażone w nowy typ zintegrowanej klawiatury Qwertz. W klawiaturze została ułożona ergonomiczna tabliczka dotykowa (touchpad) zamiast wcześniej używanego manipulatora kulkowego (trackball), co ma na celu ułatwienie pracy z klawiaturą.



### **Dostępność części zamiennych**

W mijającym roku zostaliśmy skonfrontowani z faktem, iż niektórzy dostawcy zdecydowali się na zmniejszenie zakresu swoich produktów. W konsekwencji niektóre części zamiennych mogą stać się trwale niedostępne. Biorąc to pod uwagę, radzimy przyjrzeć się dokładnie Państwa zapotrzebowaniu na części zamiennych i poinformować nas tak szybko jak to tylko możliwe o swoich zapotrzebowaniach na rok 2010. Jest to szczególnie istotne w przypadku posiadania starszego sprzętu.

Proszymy zapoznać się z polityką dotyczącą dostępnymi częściami zamiennych ([kliknij tutaj](#) by dowiedzieć się więcej)

Jeśli macie Państwa pytanie dotyczące dostępnymi częściami, proszmy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta lub z Państwa menedżerem sprzedaży Fast & Fluid.

### **Zmiana banku**

Fast & Fluid jest w trakcie zmieniania banku na nowy. Proszymy poinformować Państwa dział księgowości, by wszelkie płatności dla Fast & Fluid robione były na nowe konto:

JPMorgan Chase Bank Amsterdam  
IBAN NL11 CHAS 0653 7355 53.  
Swift/Bic CHASNL2X



[www.fast-fluid.com](http://www.fast-fluid.com) | [unsubscribe](#)

You received this e-mail on the following address: [preview@mailplus.nl](mailto:preview@mailplus.nl)