

Critical and Suggested Spare Parts List - Leolux
Elenco Parti di Ricambio Critiche e Consigliate - Leolux



Critical Spare Part List - Elenco Parti di Ricambio Critiche

<i>Code - Codice</i>	<i>Description</i>	<i>Descrizione</i>
-	-	-

Suggested Spare Part List - Elenco Parti di Ricambio Consigliate

<i>Code - Codice</i>	<i>Description</i>	<i>Descrizione</i>
4000488	Complete turning table motor assy	Gruppo rotazione tavola completo
4000639	Complete stirrer gearmotor Amer	Motoriduttore agitazione Amer
1067594	Table proximity sensor m12	Proximity tavola m12
1067688	Booster voltage sensor card	Scheda sensore
2010668	Stepper motor molex connector	Motore passo-passo
2010433	Stepper motor molex	Motore passo-passo
2010306SR	Comp. Moulded POM Pump/valve 5 oz	Gruppo pompa/valvola complete 5 oz stampato
1068314	Can sensor	Fotocellula
2010499	Emergency & main power push buttons	Kit interruttore verde+fungo d'emergenza
2009858	Complete mother board+logic board	Elettronica completa
4000611	Kit power supply board+adaptor	Kit scheda alimentazione+adapt.
2010413	Complete mother board+logic board (from. S.N. 1675)	Elettronica completa dal S.N. 1675